FIG.1


VII
E
500
5
510
52
S
520
50
22a
20b
1
Eb
Ea
Sa
Sb
21a
20a
40
700
41
7a
9
7
6
II
11
7b
I
II
X
X'
ZZ'
8
13
60
2
2a
12
4
70b
2b
70a
3
30
Tb
Ta
14
20'b
20'a
700
22'a
51
5'
21'a
VII